ZSC 接地线成组电阻测试仪

使

用

手

册

武汉智能星电气有限公司



录 目

	概述	
	功能特点	
三、	技术指标	3
	操作说明	
	注意事项	
	运输、贮存	
七、	售后服务	C



ZSC 接地线成组电阻测试仪

一、概述

在电力系统中,携带型短路接地线及个人保护接地线对防止用电设备、 线路突然来电和消除感应电压、放尽剩余电荷起到至关重要的作用。为防止 不合格接地线进入电力系统,我公司根据《携带型短路接地线技术标准》和 国家电力公司最新发布、实施的《电力安全工器具预防性实验规程》的规定, 研制了"接地线成组直流电阻测试仪",为电力系统完成必要的产品预防性 实验提供服务。

二、功能特点

- 1. 整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
- 2. 仪器采用全新电源技术,输出电流稳定,输出电压高,测量速度快,量程范围宽,适合各种携带型短路接地线及个人保护接地线的试验使用。
- 3. 仪器自带时钟,万年历,可保存20组测试数据,方便客户随时查询。
- 4. 保护功能完善,内部电源过热后自动保护,有效防止损坏电源,同时带 有电压线反接提示功能,防止测试线接反时造成测试数据的不准确。
- 5. 仪器采用 128X64 点阵液晶屏,全部操作中文显示,方便客户的使用。
- 6. 仪器自带热敏打印机,可将测试数据实时打印。
- 7. 智能化功率管理技术, 仪器总是工作在最小功率状态, 有效减轻仪器内

电话: 027-87678728 15872398130



部发热,节约能源。

三、技术指标

- 1、 输出电流: 30A、40A、50A
- 2、 输出电压: ≥DC10V
- 3、 分辨率: 最小 0.1 μ Ω
- 4、 量程: 300u Ω -300m Ω (30A 档)
 - $250u \Omega 250m \Omega$

(40A 档)

 $200u \Omega - 200m \Omega$

(50A档)


- 5、 准确度: 5%±3个字
- 6、 工作温度: -20~40℃
- 7、 工作湿度: <80%RH, 不结露
- 8、 工作电源: AC220V±10%, 50HZ

电话: 027-87678728 15872398130



四、操作说明

1. 面板



图一 面板

2. 接线

根据被测导线要求,将测试钳分别对应铗紧被测端子。测试线另一端接对应面板上的电流端子 I+ 、I-和电压端子 V+、V-。

3. 菜单选项及按键操作

接线正确无误后, 打开电源开关, 屏幕显示如图二。

2009-12-29 **欢迎使用** 13: 20: 30

图二

等待5秒钟左右屏幕显示如图三所示:

选择电流: 30A 导线长度: 10.00m 线截面积: 50mm2 测试 查询 设置



图三

屏幕显示菜单各选项分别是:

- (1) "选择电流":选择仪器测试电流,分别为 30A、40A、50A,用选择键进行选择。选择完成后按确认键进入下一选项。
- (2) "导线长度":被测接地线两点间的距离,单位 米,默认值 10.00。当 反显示框在此选项时,可用选择键进行修改,确认键确认并将修改处后移, 直到修改到最后一位,按确认键完成修改。继续按一次确认键进入下选项。
- (3) "线截面积":被测接地线截面积,单位 mm² 默认值 50,分别为 50、70、95、120、35、25、16、10等常用规格的导线截面积,按选择键选中与被测接地线一致的截面积,按确认键进入下一选项。
- (4) "测试": 此选项为仪器的测试项,如果其他选项确定选择正确后,此处按确认键开始测试。
- (5) "查询": 此选项的目的是对已存储的数据记录进行查询、打印或者清除记录,按确认键进入。
- (6) "设置": 此选项的目的是对时间或者参数进行设置,以保证时间的准确性或测试数据的准确性。
 - (7) 现以被测短路接地线实例具体说明按键操作。

导线长度 5.3 米

导线截面积 70 mm2

选择电流: 30A

按要求接好测试线,插上电源线,打开电源开关,等进入选择界面后按选择



键选择 30A 电流,按确认键确认并进入导线长度修改,当按选择键后第一位反显示,按选择键进行更改,每按一次选择键该位数值增 1(如果大于 9 时,显示 ".",再选择变为 "0"继续循环),当变为 5 之后,按确认键确认,第二位反显,同样的方法按选择键 选择,当变为 "."后按确认键确认,第三位反显。选择 "3"后按确认确认,第四位反显,选择 "0"后确认,第五位反显,同样选择 "0"后确认,此时变为全部反显,如果输入不正确的,可按选择键重新输入,否则按确认键进入 "线截面积"选项,按选择键进行选择,选中 "70mm2"后按确认键进入 "测试"选项,按确认键仪器开始测试,出现如下图界面:

正在充电请稍候…

图四

电流达到设定值并且稳定后, 屏幕显示如图五。

I=30.00A 正在测试 请稍候…

图 五

几秒钟后, 屏幕显示测试结果, 如图六。

I = 30.02A RL=100. 2u Ω RV=18.90u Ω /m R0=280.0u Ω /m

图六

屏幕中各项代表的含义:



I: 仪器实际输出电流值为 30.02A;

RL:被测导线为 5.3 米的总阻值。

Rv:被测导线平均每米电阻值。

Ro: 截面积为 70mm2 的被测导线平均每米参考阻值。

当 Rv ≪ Ro: 可以判断出所测导线符合要求,产品合格,否则产品不合格,本判断结果只能针对部分铜质材料接地线,不能全部以此做为判断依据。此时,如果按选择键,可对数据进行存储,如果想打印数据,长按选择键可进行打印测试结果;按"确认"键,仪器重新开始测量,按复位键结束测试,仪器变为开始选择界面。

(8)如果想查询数据,请按选择键键使查询处于反显,按确认键进入, 屏幕显示如下:

图七

按确认键记录号减一,显示上一条记录。按选择键记录号加一,显示下一条记录。长按选择键打印当前记录。按复位键退出查询。

(9) 如果仪器开机时显示的时间不正确,可按选择键使设置处反显,按确认键进入,显示如下:

设置时间 设置参数 返回

图八

电话: 027-87678728 15872398130



按选择键使设置时间反显,按确认键进入下一界面:

2009–12–29 15: 43: 15

图九

按选择键进行修改,按确认键使光标后移,当光标到最后一项时,修改完成按确认键确认后时间开始变化,几秒钟后屏幕返返回图八界面,选择返回确认后回到图三界面。

五、注意事项

- 1. 仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
- 2. 请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险。
- 3. 请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之列。
- 4. 为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。

六、运输、贮存

■运输

设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。



设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中, 仪器面板应朝上。

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。

设备贮存时, 面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品, 防止设备受潮。

七、售后服务

本产品整机保修一年,实行"三包",终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。

电话: 027-87678728 15872398130